



LEGENDE

1: CONTRAINTE DE L'HABITAT

Pas de contraintes à l'implantation d'un ANC

Contraintes topographiques (pentes > 15%)

Surface restreinte pour l'implantation d'un ANC (filière compacte à installer)

Surface insuffisante pour l'implantation d'un ANC

Zone d'assainissement collectif

Zone d'assainissement non-collectif

Toute parcelle située en dehors de la zone d'assainissement collectif est située en zone d'assainissement non-collectif

2: OBSERVATIONS DIVERSES

Maison en construction

Granges ou garages

Bâtiments agricoles - Hangars

Bar-tabac-restaurant

Mairie

Ecole

Eglise

Foyer rural

Lavoir

Hall des sports

Bâtiment abandonné - Ruine

Projet de construction

Dépôt d'autobus

Point d'information touristique

Musée

Fossé

COMMUNE DE MARPAPS

ETUDE DES ZONAGES D'ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES COTEAUX ET VALLEES DES LUYS

Indice	Date	Modifications	Dessiné par :	Vérifié par :	Validé par :
A	29/03/2019	Première version diffusée	RLE	MAS	MAS
B	23/05/2019	Mise à jour suite à la campagne géotechnique 2019	RLE	MAS	MAS
C	24/10/2022	Mise à jour suite au zonage PLU 2022	APE	MAS	MAS
D					

AGIinfra

INGENIERIE • EAU • ENVIRONNEMENT • VRD

18 Route de Pénig - Bâtiment les Oïmes

61000 ANGLET

05 59 52 10 32

www.agi-infra.fr

ETUDE

Carte des contraintes de l'habitat à l'assainissement autonome
LOT : ASSAINISSEMENT
Nom du fichier : 00-05-Contraintes MARPAPS-2022.dwg

PLANCHE 1
N° Affaire : AGI-19-016

N° PLAN:01

PLANCHE 1

PLANCHE 2