

LEGENDE

1: CONTRAINTES DE L'HABITAT

Pas de contraintes à l'implantation d'un ANC

Contraintes topographiques (pentes > 15%)

Surface restreinte pour l'implantation d'un ANC (filière compacte à installer)

Surface insuffisante pour l'implantation d'un ANC

Zone d'assainissement collectif

Zone d'assainissement non-collectif

Toute parcelle située en dehors de la zone d'assainissement collectif est située en zone d'assainissement non-collectif

2: OBSERVATIONS DIVERSES

Maison en construction

Granges ou garages

Bâtiments agricoles - Hangars

Bar-tabac-restaurant

Mairie

Ecole

Eglise

Foyer rural

Lavoir

Hall des sports

Bâtiment abandonné - Ruine

Projet de construction

Dépôt d'autobus

Point d'information touristique

Musée

Fossé

s

dec

syndicat
d'équipement
des communes
des Landes

ESCHOURDES

SYNDICAT EAU & ASSAINISSEMENT

COMMUNE DE NASSIET

ETUDE DES ZONAGES D'ASSAINISSEMENT DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES
COTEAUX ET VALLEES DES LUYS

Index	Date	Modifications	Dessiné par :	Vérifié par :	Validé par :
A	29/03/2019	Première version diffusée	RLE	MAS	MAS
B	23/05/2019	Mise à jour suite à la campagne géotechnique 2019	RLE	MAS	MAS
C	24/10/2022	Mise à jour suite au zonage PLU 2022	APE	MAS	MAS
D					

AGI

infra

INGENIERIE • EAU • ENVIRONNEMENT • VRD

18 Route de Pitoys - Bâtiment les Dômes

64000 ANGLET

05 59 52 10 32

www.agi-infra.fr

ETUDE

Carte des contraintes de l'habitat à l'assainissement autonome
PLANCHE 1

LOT : ASSAINISSEMENT

Norm du Rchier : 60162 (onglet) M001ET M001E01

N° Affaire : AGI-18-016

1/2 500

N° PLAN:01